

## Глубокая чистка валов

## PASTA S

### **Паста-очиститель с серной кислотой, предназначенный для глубокой очистки анилоксовых валов ручным методом**

#### **Назначение:**

Смывка предназначена для глубокой очистки металлокерамических (растровых) валов от одно-, двухкомпонентных, эпоксидных, водных, спиртовых (сольвентных), НЦ, UV-красок. Восстанавливает полноту объёма краскопереноса валов! Готовый к применению состав.

#### **Состав:**

Высоко концентрированная серная кислота

#### **Свойства:**

Жидкость, от желтого до коричневого цвета, плотность:  $1,90 \pm 0,02$  г/см<sup>3</sup>, пенообразование: не применимо, с высокой вязкостью, pH- уровень раствора 10 г/л (H<sub>2</sub>O) < 1

#### **Порядок применения:**

Проверьте совместимость PASTA S и конкретной керамической поверхности. PASTA S должна наноситься ветошью или подходящей щеткой (щетка из нержавеющей стали). Рекомендуется короткое время контакта (максимальное время контакта с поверхностью – 5 – 20 мин при температуре 25°C). Остатки PASTA S аккуратно смываются водой. Предварительно ополоснутая керамическая поверхность впоследствии должна быть промыта водой под высоким давлением. Рекомендуется полное высыхание, особенно перед повторным нанесением PASTA S.

Используйте PASTA S исключительно в неразбавленном виде. Избегайте смешивания с водой или органическими растворителями. Не используйте или не сочетайте PASTA S с органическими материалами (например, ветошь для мытья из полиамида, полиэстера, шерсти и т.п.) Используйте нержавеющую сталь или полиэтилен/полипропилен.

Не наносите PASTA S на алюминий, цинк, нелегированную сталь, хромовые или другие материалы, не имеющие сопротивления к сильным кислотам.

Наносите PASTA S только на сухую поверхность.

Материалы с неопределенной поверхностью должны быть протестированы перед началом очистки.

#### **Нейтрализация отработавшего состава:**

Смыть отработавший состав с поверхности анилокса в ёмкость/ванночку.

Рекомендуется нейтрализовать воду для ополаскивания разведенной каустической содой до pH 7-8. На 1 литр пасты S необходимо около 1 л KS-нейтрализующего агента для нейтрализации.

*Обращаем внимание, что для более быстрой и качественной очистки от красок необходимо растирать смывку по поверхности печатного вала меламиновыми губками!*

#### **Меры предосторожности:**

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки Ultranitрил 492 или Technic 401. Применять для защиты одежды фартук. Не давать детям. Не нюхать. При попадании средства в глаза немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу смыть водой с мылом. При отравлении обратиться к врачу.

**Условия хранения:**

Смывка должна храниться в герметичной, плотно закрытой таре, при температуре окружающей среды +5 - + 25°C, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и пищевых продуктов. Беречь от детей!

**Гарантийный срок хранения:**

1 (один) год со дня изготовления.

**Расфасовка:**

Тара: Флакон по 0,5 кг.

---

Информация, которую мы вам предоставили это результат наших имеющихся знаний и предоставляется с хорошими намерениями, но ни при каких обстоятельствах на неё нельзя рассчитывать, как на 100 % гарантию. Более того, принимая во внимание разнообразие печатного материала, печатных машин и всевозможные процедуры выполнения работ - это ответственность пользователя, проверять подходит ли ему наши продукты для того чтобы достичь своих целей при помощи ресурсов, которые у него есть. Пользователь также должен быть уверен, что он работает в соответствии с законодательством.